


80-20501-40



Before assembling this product, please ensure that all the components supplied comply with the list on this page. All Screw-type fittings can be tightened with this tool.

Avant de commencer l'assemblage, veuillez contrôler si tous les objets indiqués sont présents. Tous les vis peuvent être serrés par cet outil.

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, kontrollieren Sie ob alle auf der Zeichnung angegebenen Teile vorhanden sind. Bitte verwenden Sie zur Montage einen Kreuzschraub-Ziher und den beiliegenden Innensechskantschlüssel.







12-02603182-40 4 stck/pcs. 12-02618331-40 2 stck/pcs. 12-02619676-40 3 stck/pcs. 12-06311863-40 2 stck/pcs.

Waren-
nr.
Part no.
Réf No



Stck.
Qty.
Qté.

Mass
Dim.
Dim.



Siehe Bild-
nr.
See picture no.
Image no







A 12-02603611-40 1 stck/pcs. 318x65x26








B 12-02608634-40 2 stck/pcs. 361x65x26









C 3930-10050 20 stck/pcs. 3909-70100 863x89x26







Z2 4007-014 2 stck/pcs. 10x50 mm.






Z3 4008-021 4 stck/pcs. 20x20x16x2 mm.




Z12 15,5x3 mm. 2 stck/pcs.





See assembly instruction in box no. 80-20101-40
 Voir notice de montage dans la caisse no. 80-20101-40
 Siehe Aufbauanleitung im karton no. 80-20101-40
 Zie voor de montage-instructie pakketnr. 80-20101-40







Z2 x20 pcs.



Z3 x4 pcs.



2



Z16 x4 pcs.



Z14 x4 pcs.

Screw the bolt Z16 into the leg, until the ring on the bolt is flush with the end of the leg.


Schroef de bout Z16 in de poot, tot de ringmarkering op de bout gelijkvalt met de bovenzijde van de poot.

Der Verbindungsbolzen Z16 wird eingeschraubt, bis der markierte Ring mit der Oberkante des Pfostens bündig ist.


Visser le goujon dans le pied jusqu'à ce que l'anneau gravé soit à fleur avec le bois.



Z3 x6 pcs.




3



Z11 x4 pcs.

Z17 x4 pcs.



If the leg is loose after assembly, loosen the screw Z11 slightly, until the lower leg can be turned 1 time around clockwise. Then tighten the Z11 screw again.

Indien de poot na montage niet vast genoeg zit, dient u schroef Z11 iets los te draaien, tot de onderste poot 1 keer rechtsom gedraaid kan worden. Daarna kunt u schroef Z11 weer vastschroeven.

Wenn die Pfosten nicht fest genug angezogen sind, muss die Schraube Z11 leicht gelöst werden, bis der untere Pfosten 1 Mal rechts herum gedreht werden kann. Dann muss die Schraube Z11 wieder gespannt werden.



Si les deux montants de pied ne sont pas suffisamment serrés, il convient de desserrer légèrement la vis Z11, jusqu'à pouvoir tourner la partie inférieure du pieds 1 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite resserrer la vis Z11.

6

Z3 x2 pcs.

Z15 x2 pcs.

Z4 x2 pcs.



DK: Max. madrashøjde
 D: Max. Höhe der Matratze
 GB: Max. hight of mattress
 F: Hauteur max. du materas
 I: Altezza max. materasso
 E: Altura del colchon maximo
 NL: Maximale matrashoogte
 CN: 摺放床架之最大高度

7


Z15 x16 pcs.

Z4 x4 pcs.

Z10 x4 pcs.

Z13 x4 pcs.

Z12 x2 pcs.



8

Z9 x4 pcs.

Z18 x2 pcs.

